

梅州市安全生产重大事故隐患情况登记表

隐患单位名称	梅州金源涌鑫工贸有限公司		
隐患单位地址	蕉岭县蕉华管理区北坑	隐患单位负责人	林冰
隐患整改责任人	1.企业（单位）责任人：林冰 2.行业监管责任人：黄信浒（县市场监管局） 3.属地政府责任人：谢勇彬 4.业务部门负责人：吴文恩	联系固定电话、手机号	
隐患成因和现状	两台叉车定期检验不合格		
隐患可能引发的后果	特种设备使用单位重大问题		
目前主要防范措施	已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述叉车并申请复检。		
隐患整改计划	主要措施	已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述叉车并申请复检。	
	整改资金预算	约为 2000 元	
	完成整改时限	预计 2025 年 9 月 15 日前完成	
	应急预案制订情况	已制订	
负责督办的单位领导姓名、职务	张慧(县政府副县长)		