

梅州市安全生产重大事故隐患情况登记表

隐患单位名称	蕉岭县华春机械设备有限公司		
隐患单位地址	蕉岭县蕉城镇金城工业园	隐患单位负责人	赖勇华
隐患整改责任人	1.企业（单位）责任人：赖勇华 2.行业监管责任人：张裕美（县市场监管局） 3.属地政府责任人：谢淳晖 4.业务部门负责人：吴文恩	联系固定电话、手机号	
隐患成因和现状	一台起重机定期检验不合格		
隐患可能引发的后果	特种设备使用单位重大问题		
目前主要防范措施	已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述起重机并申请复检。		
隐患整改计划	主要措施	已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述起重机并申请复检。	
	整改资金预算	约为 1000 元	
	完成整改时限	预计 2025 年 10 月 30 日前完成	
	应急预案制订情况	已制订	
负责督办的单位领导姓名、职务	张慧(县政府副县长)		

梅州市安全生产重大事故隐患情况登记表

隐患单位名称	蕉岭县人民医院		
隐患单位地址	蕉岭县蕉城镇	隐患单位负责人	张东文
隐患整改责任人	1.企业（单位）责任人：张海旋 2.行业监管责任人：张志榕（县气象局） 3.属地政府责任人：谢淳晖 4.业务部门负责人：潘光跃	联系固定电话、手机号	
隐患成因和现状	管理不到位，雷电灾害防御设施年度检测工作滞后，防雷设施检测报告超过有效期		
隐患可能引发的后果	防雷设施检测报告超出有效期，雷电防护装置的可靠性未及时检测，易引发雷电灾害事故。		
目前主要防范措施	立即开展防雷设施定期检测		
隐患整改计划	主要措施	立即开展防雷设施定期检测	
	整改资金预算	约为 8000 元	
	完成整改时限	预计 2025 年 10 月 30 日前完成	
	应急预案制订情况	已制订	
负责督办的单位领导姓名、职务	李杜强（县政府党组成员、副县长）		